

平成30年6月18日大阪北部地震に伴う 亀岡市内文化財の被害状況について

亀岡市教育委員会 社会教育課

被害名称と状況内容

	名称	所在地	指定区分
1	金剛寺	亀岡市曾我部町穴太	国指定（収蔵庫内圓山応挙絵画）
2	穴太寺	亀岡市曾我部町穴太	方丈及び庫裡：府登録（建造物） 境内：府暫定（史跡）
3	鎌倉神社	亀岡市東別院町鎌倉	本殿：府登録（建造物） 境内：府登録文化財環境保全地区
4	興能神社	亀岡市曾我部町寺	境内：府文化財環境保全地区
5	蕨田野神社	亀岡市蕨田野町佐伯	境内：府文化財環境保全地区
6	八幡宮社	亀岡市曾我部町中	未指定
7	延福寺	亀岡市蕨田野町天川	未指定
8	素戔鳴神社	亀岡市東別院町南掛	未指定
9	素戔鳴神社	亀岡市西別院町笑路	未指定

① 金剛寺(曾我部町)被害詳細

- ・石塔の上部宝珠転落
- ・収蔵庫(国指定)外部白壁ひび割れ



②穴太寺(曾我部町)被害詳細(1)

- ・護摩堂, 方丈及び庫裡内の白壁ひび割れ、剥がれ



②穴太寺被害詳細(2)

- ・方丈表門南側の土塀剥がれ



②穴太寺被害詳細(3)

- ・護摩堂北側，方丈東側の石灯籠倒壊



③ 鎌倉神社(東別院町)被害詳細

- ・ 灯籠、玉垣が倒壊。(灯籠一基、玉垣5～6m程度)
- ・ 山門と中門の前の石灯籠(明歴3年銘)が転倒。
- ・ 本殿の石垣はらみ・倒壊。
- ・ 拝殿が破損、直上の白壁剥離。
- ・ 本殿脇障子の板ゆがみ。
- ・ 本殿亀腹直上の板外れ。
- ・ 本殿覆い屋の柱等ずれ。



④ 與能神社被害詳細

- ・石灯籠5基倒壊、3基一部倒壊



本殿前



本殿南東



春日社石段下

⑤ 蕨田野神社被害詳細(1)

- ・本殿南側の石灯籠1基倒壊



⑤ 蕨田野神社被害詳細(2)

- ・拝殿を支える石柱根本付近が数本折れている



⑥八幡宮社被害詳細

- ・鳥居の扁額落下



⑦延福寺(蕨田野町)被害詳細(1)

- ・本殿しっくい壁(外壁・内壁)の剥がれ、ひび割れ



⑦延福寺(蕨田野町)被害詳細(2)

・山門のゆがみ



⑧素戔鳴神社(東別院町南掛)被害詳細

- ・石垣下の石灯籠(向かって右側)が破損。
- ・石段上の石灯籠(向かって左側)が若干ずれ。回転。



⑨素戔鳴神社(西別院町笑路)被害詳細

- 本殿前の石灯籠が倒壊。
- 本殿亀腹が破損




平成30年7月 西日本豪雨に伴う 亀岡市内文化財の被害状況について

亀岡市教育委員会 社会教育課

文化財指定等有無


法常寺 (畑野町)



仏殿: 市指定文化財
庭園: 府指定(名勝)
境内: 府環境保全地区

出雲大神宮 (千歳町)

金輪寺 (宮前町)



未指定

素戔鳴神社 (西別院町)

法常寺(畑野町):被害状況①

- 仏殿(亀岡市指定文化財)
- ・建物内が浸水し、泥が堆積



法常寺(畑野町):被害状況②

○方丈・庫裡の境
白壁に穴が開いている



○方丈・仏殿間の廊下前
流水により地面のえぐれ及び
石材の歪みが生じている

法常寺(畑野町):被害状況③

○法常寺庭園(京都府指定名勝)

- ・庭園内苔類の剥がれ
- ・池、水路等への土砂流入



出雲大神宮(千歳町):被害状況

- ・山上磐座に至る参道が土石流で埋没



その他(連絡のあった社寺等)

○金輪寺(宮前町)

参道の荒れ(暫定登録史跡 範囲外)

○素戔鳴神社(西別院町)

本殿裏で土砂崩れが発生(未指定文化財)