









BV1-1 の水質モニタリング

資料 3-1 (参考) (公開)




日付	工事内容	工事本数	累計工事本数
----	------	------	--------

BV1-2の水質モニタリング




鋼測孔位置圖

日付	工事内容	施工本数	累計施工本数
----	------	------	--------










BV1-3の水質モニタリング



観測孔位置図

BV2-1 の水質モニタリング










日付	工事内容	施工本数	計施工本数

检测孔位


[illegible]

BV2-2 の水質モニタリング










觀測孔位置圖

日付	工事内容	施工本数	累計施工本数
----	------	------	--------



BV2-3の水質モニタリング





観測孔位置図

日付	工事内容	施工本数	累計施工本数
----	------	------	--------



12/8			
12/15			
12/22			
12/29			
1/5			
1/12			
1/19			
1/26			
2/2			
2/9			
2/16			
2/23			
3/2			
3/9			
3/16			
3/23			
3/30			
4/6			
4/13			
4/20			
4/27			
5/4			
5/11			
5/18			
5/25			
6/1			

各孔のEC(mS/m)





日付	工事内容	施工本数	累計施工本数

各孔の pH



日付	工事内容	施工本数	累計施工本数








各孔のORP(mV)



日付	工事内容	施工本数	累計施工本数
----	------	------	--------










各孔のDO(mg/L)



観測孔位置図

日付	工事内容	施工本数	累計施工本数
12/8			
12/15			
12/22			
12/29			
1/5			
1/12			
1/19			
1/26			
2/2			
2/9			
2/16			
2/23			
3/2			
3/9			
3/16			
3/23			
3/30			
4/6			
4/13			
4/20			
4/27			
5/4			
5/11			
5/18			
5/25			
6/1			



各孔の水温(℃)



日付	工事内容	施工本数	累計施工本数
12/8			
12/15			
12/22			
12/29			
1/5			
1/12			
1/19			
1/26			
2/2			
2/9			
2/16			
2/23			
3/2			
3/9			
3/16			
3/23			
3/30			
4/6			
4/13			
4/20			
4/27			
5/4			
5/11			
5/18			
5/25			
6/1			







観測孔位置図

各孔の濁度(FTU)



日付	工事内容	施工本数	累計施工本数
12/8			
12/15			
12/22			
12/29			
1/5			
1/12			
1/19			
1/26			
2/2			
2/9			
2/16			
2/23			
3/2			
3/9			
3/16			
3/23			
3/30			
4/6			
4/13			
4/20			
4/27			
5/4			
5/11			
5/18			
5/25			
6/1			

各孔の水位(m)



觀測孔位置圖

日付	工事内容	施工本数	累計施工本数
----	------	------	--------

