



モルタル注入施工中のモニタリング調査結果



※表中  は、セメントミルク注入作業実施日。

 は、セメントミルク注入作業休止日。



↑ は、pH測定機器点検日。(3/29, 4/24, 5/27)



【No.0 (比較調査孔)】





【No.1】







【No.2】





【No.3】







[No. 4]





[No. 5]







【No.6】



【No.7】





【No. 8】

