

出張目的	桂川本川及び支川の河川改修事業等に係る状況把握			
出張先	保津工区ほか市内支川の改修区間等			
出張経過	出発地・日時	市庁舎 11月19日 午前9時55分	到着地・日時	
	帰着日時	11月19日 午前11時25分	滞在日数	
	経路及び利用交通機関	経路：別紙行程表、公用車利用		
用務経過				
桂川及び支川の整備中・未整備区間等の状況把握を目的に現地を視察し、事業進捗状況等の調査、確認を行いました。現地では、理事者（まちづくり推進部）から説明を受けました。				
参加者：上桂川対策特別委員会				
西口委員長、中村副委員長、馬場委員、藤本委員、湊委員				
（出席理事者）高屋まちづくり推進部長、古林まちづくり推進部担当部長、森都市計画課長、並河桂川・道路整備課長、柴田桂川・道路整備課担当課長、関口桂川・道路整備課副課長				
（事務局随行）三宅				
計 12人				
その他	別紙のとおり			
添付書類	説明資料等（添付のとおり）			
備考	1. その他欄には、意見、感想等を記載すること（必要に応じ適宜、別紙の添付も可）。 2. 送付書類は項目別に記載の上、本復命書に綴込み提出のこと。 但し、事務処理上差支えがあれば提示するにとどめてよい。			

上桂川対策特別委員会 行程表

実施日時：平成25年11月19日（火）

午前9時50分～

集合場所：市役所正面玄関

10:05 ① 犬飼川 若宮橋：現地説明



10:20 ② 千々川 北ノ庄：現地説明



10:35 ③ 七谷川 千歳町：車窓



10:45 ④ 愛宕谷川 保津町：車窓



10:55 ⑤ 桂川 保津小橋：車窓



11:00 ⑥ 桂川 高水敷掘削：現地説明



11:15 ⑦ 雑水川 資料館横：現地説明




11:25 ⑧ 雑水川 緑橋：車窓



11:30 市役所到着

11:35 委員会議

12:00 終了



視 察 概 要

◎平成25年11月19日（木曜日）午前9時50分～午前11時30分
桂川本川及び支川現地視察（視察行程：別紙）

[現地において、まちづくり推進部より別紙資料に基づき説明]

《視察場所》

①犬飼川 若宮橋周辺（大井町）



②千々川 北ノ庄周辺（千代川町）




③七谷川 天井川形態（河原林町）※車窓



④愛宕谷川 （保津町）※車窓



⑤桂川 保津小橋



⑥桂川 高水敷掘削



⑦雑水川 文化資料館周辺




上桂川対策特別委員会

平成25年11月19日（火）

まちづくり推進部


桂川・道路整備課

犬飼川(若宮橋)



暫定河道横断面図(赤線)に現況若宮橋断面(緑線)を合成

※国道部分の断面を表示したものではありません




現状写真(未改修)
犬飼川右岸から上流
平成25年10月23日 午後1時30分撮影





現状写真(未改修)
犬飼川右岸から下流
平成25年10月23日 午後1時30分撮影

千々川(桂川～京都縦貫道)



代表断面図(京都縦貫道付近)

代表断面図(国道9号付近)





現状写真(未改修)
国道9号 千々川橋から下流
平成23年12月20日 午後3時50分撮影
【JR～国道9号】



台風18号 状況写真
千代川側道3号線 井根口橋から下流
平成25年9月16日 午前7時30分撮影
【国主ヶ森～京都縦貫道】

桂川(市道三宅保津小橋線:保津小橋)



台風18号 状況写真
左岸側から保津小橋
平成25年9月16日 午前9時00分撮影



台風18号 状況写真
左岸側から保津小橋
平成25年9月17日 午前11時10分撮影




台風18号 状況写真
左岸側から保津小橋
平成25年9月17日 午前11時10分撮影



台風18号 被災状況写真
左岸側から保津小橋
平成25年9月20日 午後2時00分撮影

桂川(保津工区)河川整備状況

H25. 6



台風18号 状況写真 (左岸堤防から新保津橋方面)



- ① 平成25年9月16日 午前9時00分撮影
撮影時点での保津橋水位 6.62m
- ② 平成25年9月16日 午後2時20分撮影
撮影時点での保津橋水位 4.30m
- ③ 平成25年9月17日 午前11時00分撮影
撮影時点での保津橋水位 約2.30m

工事実施箇所 位置図

H25.10現在

番号10【業者:未定】
低水路整備

番号9【西田産業】
根継ぎ工事

番号1【坂本建設】
高水敷掘削(年谷川～保津小橋)
農地嵩上げ(亀岡駅北側)

番号7【山一建業】
腹付盛土(年谷川～西川間)

番号4【山口工業】高水護岸工
番号5【北陸通信工業】水位計移設工
番号6【業差:未定】さくら広場整備工事


番号8【業者:未定】
低水護岸根固め工事
(山本浜)

番号2【古谷組】
高水敷掘削(西川～年谷川)
(年谷川～保津小橋)
農地嵩上げ(亀岡駅北側)

番号3【吹上工業】
護岸工、橋梁工(愛宕谷川)

雑水川(JR～クニッテル)

代表断面図



台風18号 状況写真
クニッテル通り 春日橋から下流
平成25年9月16日 午前6時35分撮影



台風18号 状況写真
北古世西川線 新古世橋から上流
平成25年9月16日 午前6時40分撮影




台風18号 状況写真
北古世西川線新古世橋
平成25年9月16日 午前6時40分撮影





台風18号 状況写真
JR嵯峨野線雑水川橋梁
平成25年9月16日 午前6時40分撮影

雑水川河川改修



雑水川(緑橋～中央橋)

代表断面図



平成24年7月15日 集中豪雨
北町・西町付近の浸水被害範囲
(被災当時の聞き取りにより作図)



台風18号 状況写真
西町裏線 北町橋から下流
平成25年9月16日 午前7時50分撮影